
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:07

Link do produktu: https://www.propdr.pl/nierdzewny-zestaw-3-drutow-do-drzwi-z-regulowana-rekojescia-do-usuwania-wgniecen-bez-lakierowania-od-a-1-tool-p-3266.html



NIERDZEWNY ZESTAW 3 DRUTÓW DO DRZWI Z REGULOWANĄ RĘKOJEŚCIĄ DO USUWANIA WGNIECEŃ BEZ LAKIEROWANIA OD A-1 TOOL

Cena brutto	**2 252,56 zł**
Cena netto	**1 831,35 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**Wysyłka 1-3 dni**
Numer katalogowy	**A1SET3-S**
Producent	**A-1 TOOL**

Opis produktu

Producent: **A-1 TOOL, USA**
Nr katalogowy: **A1SET3-S**

Zestaw trzech drutów do usuwania wgnieceń bez lakierowania do drzwi, składający się z najczęściej używanych rozmiarów drutów do drzwi:

- 516H17A-RCT-S długość 17" (43cm)x 5/16" (0,79cm),
- 516H22A-RCT-S długość 22" (56cm)x 5/16" (0,79cm),
- 38H26A-RCT-S długość 26" (66cm) x 3/8" (0,95cm).

Komplet zawiera druty, którymi usuniesz większość wgnieceń w górnych, środkowych oraz dolnych partii drzwi.

Dzięki regulowanym rękojeściom w 26 pozycjach niemal zawsze znajdziesz wygodną pozycję do pracy.

Druty z stałą rękojeścią powodują, że praca staje się bardzo niewygodna, a przez to trudniej o satysfakcjonujące efekty naprawy kiedy zamiast skupiać się na wgnieceniu siłujesz się z rękojeścią. Taka praca jest często okupiona bólem nadgarstka, który nieustannie przeciążany da o sobie znać prędzej czy później. Dzieje się tak ponieważ kąt pomiędzy dłonią, a przedramieniem zmienia się wraz z szerokością przestrzeni, w której zapiera się drut. Drzwi w BMW serii 7 mają inną szerokość jak drzwi w Kia Picanto. Mając drut z stałą rękojeścią Twoja pozycja jest podyktowana właśnie tą kwestią i często wypada niekorzystnie.

Drut z regulacją rękojeści jest z pozoru znacznie droższy (w podobnej cenie można kupić 2-3 druty z stałymi rękojeściami). Jednak nic bardziej mylnego, ponieważ jeśli chciałbyś pracować drutami z stałą rękojeścią w miarę komfortowo taki drut powinien mieć rękojeść względem końcówki przynajmniej w cztery strony. Wówczas zestaw takich drutów przekroczy wartość drutu z regulacją rękojeści.